

N/A

CDCV857BIDGG

Hlutanúmer:

CDCV857BIDGG

Framleiðandi / Vörunúmeri:

N/A

Vörulýsing


IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP

Gagnablað:

RoHS Staða

Skip frá

Sending vegur

 Leiða frjáls / RoHS samhæft

Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



No Picture

BEIÐNI UM TILVITNUN

Mynd getur verið fulltrúi. Sjá upplýsingar um upplýsingar um vörur.













Upplýsingar um CDCV857BIDGG

HLUTANÚMÉR	CDCV857BIDGG
FRAMLEIÐANDI	N/A
LÝSING	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP
LEIÐA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Leiða frjáls / RoHS samhæft
GÖGN	
SPENNA - FRAMBOD	2.3 V ~ 2.7 V
GERÐ	PLL Clock Driver
BIRGIR TÆKI PAKKI	48-TSSOP
RÖÐ	-
HLUTFALL - INPUT: OUTPUT	1:10
PÖKKUN	Tube
PAKKI / TILFELLI	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
OUTPUT	Clock
ÖNNUR NÖFN	296-13857-5
VINNUHITASTIG	-40°C ~ 85°C
FJÖLDI HRINGRÁSA	1
UPPSETNINGARTEGUND	Surface Mount
VÖKTUNARNÆMISSTIG (MSL)	2 (1 Year)
LEIÐA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Lead free / RoHS Compliant
INNTAK	Clock
TÍÐNI - HÁMARK	200MHz
DIVIDER / MARGFELDI	No/No
MISMUNUR - INPUT: OUTPUT	Yes/Yes
GRUNNEININGARNÚMÉR	CDCV857

Svipaðir merkingar

CDCV857BIDGG	CDCV857BIDGG dreifingaraðili	CDCV857BIDGG birgir
CDCV857BIDGG verð	CDCV857BIDGG Myndir	CDCV857BIDGG mynd
CDCV857BIDGG PDF gagnablað	CDCV857BIDGG niðurhal gagnablað	CDCV857BIDGG gagnablað
CDCV857BIDGG lager	Kauptu CDCV857BIDGG	Kauptu CDCV857BIDGG
CDCV857BIDGG	birgir	dreifingaraðili

skyldar vörur

 <p>CDCV857BIDGGR Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 16291 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGG Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Á lager: 19360 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGG4 Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 4677 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGGG4 Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 12909 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGGRG4 Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 19369 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857AGQLR Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 56-BGA Á lager: 4057 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGGG4 Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Á lager: 8726 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGGR Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 21461 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BGQLR Framleiðendur: N/A Lýsing: IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA Á lager: 4617 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857DGG Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 5034 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BDGGRG4 Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 22822 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857DGGR Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Á lager: 5363 pcs</p> <p>RFQ</p>