

N/A

## CDCV857BDGGRG4

Hlutanúmer:

CDCV857BDGGRG4

Framleiðandi / Vöruúmeri:

N/A

Vörulýsing

IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP

Gagnablað:

 Leiða frjáls / RoHS samhæft

RoHS Staða

Hong Kong

Skip frá

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Sending vegur

## BEIÐNI UM TILVITNUN

Mynd getur verið fulltrúi. Sjá upplýsingar um upplýsingar um vörur.













## Upplýsingar um CDCV857BDGGRG4

HLUTANÚMER	CDCV857BDGGRG4
FRAMLEIÐANDI	N/A
LÝSING	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
LEIÐA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Leiða frjáls / RoHS samhæft
GÖGN	
SPENNA - FRAMBOÐ	2.3 V ~ 2.7 V
GERÐ	PLL Clock Driver
BIRGIR TÆKI PAKKI	48-TSSOP
RÖÐ	-
HLUTFALL - INPUT: OUTPUT	1:10
PÖKKUN	Tape & Reel (TR)
PAKKI / TILFELLI	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
OUTPUT	Clock
VINNUHITASTIG	0°C ~ 85°C
FJÖLDI HRINGRÁSA	1
UPPSETNINGARTEGUND	Surface Mount
VÖKTUNARN/EMISSTIG (MSL)	2 (1 Year)
LEIÐA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Lead free / RoHS Compliant
INNNAK	Clock
TÍÐNI - HÁMARK	200MHz
DIVIDER / MARGFELDI	No/No
MISMUNUR - INPUT: OUTPUT	Yes/Yes
GRUNNEININGARNÚMER	CDCV857

## Svipaðir merkingar

CDCV857BDGGRG4	CDCV857BDGGRG4 dreifingaraðili	CDCV857BDGGRG4 birgir
CDCV857BDGGRG4 verð	CDCV857BDGGRG4 Myndir	CDCV857BDGGRG4 mynd
CDCV857BDGGRG4 PDF gagnablað	CDCV857BDGGRG4 niðurhal gagnablað	CDCV857BDGGRG4 gagnablað
CDCV857BDGGRG4 lager	Kauptu CDCV857BDGGRG4	Kauptu CDCV857BDGGRG4
CDCV857BDGGRG4	birgir	dreifingaraðili

## skyldar vörur

 <p><b>CDCV857BDGGG4</b> Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 12909 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CDCV857BGQLR</b> Framleiðendur: N/A Lýsing: IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA Á lager: 4617 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CDCV857AGQLR</b> Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 56-BGA Á lager: 4057 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CDCV857BIDGG</b> Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Á lager: 10910 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CDCV857BIDGGG4</b> Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Á lager: 8726 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CDCV857BDGGR</b> Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 21461 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CDCV857BIDGGR</b> Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 16291 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CDCV857ADGGR</b> Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Á lager: 23270 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CDCV857DGG</b> Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 5034 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CDCV857ADGGRG4</b> Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 21400 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CDCV857BIDGGRG4</b> Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 19369 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CDCV857BDGG</b> Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Á lager: 19360 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>