

N/A

CDCV857DGGRG4

Hlutanúmer:

CDCV857DGGRG4

Framleiðandi / Vöruerki:

N/A

Vörulýsing

IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP

Gagnablað:

 Leiða frjáls / RoHS samhæft

RoHS Staða

Hong Kong

Skip frá

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Sending vegur

BEIÐNI UM TILVITNUN

Mynd getur verið fulltrúi. Sjá upplýsingar um upplýsingar um vörur.













Upplýsingar um CDCV857DGGRG4

HLUTANÚMER	CDCV857DGGRG4
FRAMLEIÐANDI	N/A
LÝSING	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
LEIÐA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Leiða frjáls / RoHS samhæft
GÖGN	
SPENNA - FRAMBOÐ	2.3 V ~ 2.7 V
GERÐ	PLL Clock Driver
BIRGIR TÆKI PAKKI	48-TSSOP
RÖÐ	-
HLUTFALL - INPUT: OUTPUT	1:10
PÖKKUN	Tape & Reel (TR)
PAKKI / TILFELLI	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
OUTPUT	Clock
VINNUHITASTIG	0°C ~ 85°C
FJÖLDI HRINGRÁSA	1
UPPSETNINGARTEGUND	Surface Mount
VÖKTUNARN/EMISSTIG (MSL)	2 (1 Year)
LEIÐA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Lead free / RoHS Compliant
INNNAK	Clock
TÍÐNI - HÁMARK	200MHz
DIVIDER / MARGFELDI	No/No
MISMUNUR - INPUT: OUTPUT	Yes/Yes
GRUNNEININGARNÚMER	CDCV857

Svipaðir merkingar

CDCV857DGGRG4	CDCV857DGGRG4 dreifingaraðili	CDCV857DGGRG4 birgir
CDCV857DGGRG4 verð	CDCV857DGGRG4 Myndir	CDCV857DGGRG4 mynd
CDCV857DGGRG4 PDF gagnablað	CDCV857DGGRG4 niðurhal gagnablað	CDCV857DGGRG4 gagnablað
CDCV857DGGRG4 lager	Kauptu CDCV857DGGRG4	Kauptu CDCV857DGGRG4
CDCV857DGGRG4	birgir	dreifingaraðili

skyldar vörur

 <p>CDCVF111FNG4 Framleiðendur: N/A Lýsing: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Á lager: 5389 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGG4 Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Á lager: 8726 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCVF111FNR Framleiðendur: N/A Lýsing: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Á lager: 7790 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857DGGG4 Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 4677 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGGR Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 16291 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGRG4 Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 19369 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCVF111FNRG4 Framleiðendur: N/A Lýsing: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Á lager: 8179 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCVF2310MPWEP Framleiðendur: N/A Lýsing: CDCVF2310MPWEP Á lager: 13119 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCVF2310MPWREP Framleiðendur: N/A Lýsing: IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP Á lager: 20391 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857DGG Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 5034 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCVF111FN Framleiðendur: N/A Lýsing: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Á lager: 6603 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857DGGR Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Á lager: 5363 pcs</p> <p>RFQ</p>