

N/A

CDCV857BIDGGRG4

Hlutanúmer:

CDCV857BIDGGRG4


Framleiðandi / Vöruamerki:

N/A

Vörulýsing

IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP

Gagnablað:

 Leiða frjálts / RoHS samhæft

RoHS Staða

Hong Kong

Skip frá

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Sending vegur

BEIÐNI UM TILVITNUN

Mynd getur verið fulltrúi. Sjá upplýsingar um upplýsingar um vörur.













Upplýsingar um CDCV857BIDGGRG4

HLUTANÚMER	CDCV857BIDGGRG4
FRAMLEIÐANDI	N/A
LÝSING	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
LEIÐA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Leiða frjálts / RoHS samhæft
GÖGN	
SPENNA - FRAMBOÐ	2.3 V ~ 2.7 V
GERÐ	PLL Clock Driver
BIRGIR TÆKI PAKKI	48-TSSOP
RÖÐ	-
HLUTFALL - INPUT: OUTPUT	1:10
PÖKKUN	Tape & Reel (TR)
PAKKI / TILFELLI	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
OUTPUT	Clock
VINNUHITASTIG	-40°C ~ 85°C
FJÖLDI HRINGRÁSA	1
UPPSETNINGARTEGUND	Surface Mount
VÖKTUNARN/EMISSTIG (MSL)	2 (1 Year)
LEIÐA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Lead free / RoHS Compliant
INNNAK	Clock
TÍÐNI - HÁMARK	200MHz
DIVIDER / MARGFELDI	No/No
MISMUNUR - INPUT: OUTPUT	Yes/Yes
GRUNNEININGARNÚMER	CDCV857

Svipaðir merkingar

CDCV857BIDGGRG4	CDCV857BIDGGRG4 dreifingaraðili	CDCV857BIDGGRG4 birgir
CDCV857BIDGGRG4 verð	CDCV857BIDGGRG4 Myndir	CDCV857BIDGGRG4 mynd
CDCV857BIDGGRG4 PDF gagnablað	CDCV857BIDGGRG4 niðurhal gagnablað	CDCV857BIDGGRG4 gagnablað
CDCV857BIDGGRG4 lager	Kauptu CDCV857BIDGGRG4	Kauptu CDCV857BIDGGRG4
CDCV857BIDGGRG4	birgir	dreifingaraðili

skyldar vörur

 <p>CDCVF111FNG4 Framleiðendur: N/A Lýsing: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Á lager: 5389 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857DGGR Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Á lager: 5363 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGG Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Á lager: 10910 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGGR Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 21461 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BGQLR Framleiðendur: N/A Lýsing: IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA Á lager: 4617 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCVF111FN Framleiðendur: N/A Lýsing: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Á lager: 6603 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGRG4 Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 5405 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGGRG4 Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 22822 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGGR Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 16291 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGG4 Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Á lager: 8726 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGG4 Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 4677 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857DGG Framleiðendur: N/A Lýsing: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Á lager: 5034 pcs</p> <p>RFQ</p>

Höfundarréttur © 2020 Áreiðanlegur dreifingaraðili rafeindaíhluta - Ocean-Components.com

Tölvupóstur: Info@Ocean-Components.com

Heimilisfang: Room 2102, Connaught Commercial Building, 185 Wan Chai Rd, Wan Chai, Hong Kong

